

STROJ ZA SORTIRANJE JAJA :
MOBANETTE 3

KAPACITET: 1.600 JAJA NA SAT

UPUTA ZA RUKOVANJE

Serijski broj stroja:

UPUTA ZA KORIŠTENJE STROJA ZA SORTIRANJE JAJA **MOBANETTE 3**

Mobanette 3 sortira jaja u 7 težinskih klasa.
Vagice su tvornički podešene i nije ih potrebno podešavati.

Skica A.

Odvijte vijke (1), uložite držače (2) i učvrstite ih vijcima (1)
Dva nosača (5) koji imaju predviđene nosače za ulagač jaja moraju biti na istoj strani.

Skica B.

Stol (3) postavite na nosače. Utori (4) moraju biti postavljeni oko odgovarajućih vrhova nosača (5)

Skica C

Utore na ulagaču jaja postavite u odgovarajuća ležišta na nosačima (6) i (7).

Otvorite poklopac stroja (8).

Vijci (9) (10) i (11) služe za podešavanje - niveliranje stroja. Stroj treba postaviti u potpun vodoravan položaj. Za kontrolu vodoravnog položaja služi ugrađena libela (12).

ODRŽAVANJE :

Povremeno očistiti i podmazati (lakim strojnim uljem) pogonski lanac.
Ulagač jaja, vagice i stol redovno - dnevno čistiti. Odstraniti svaku nečistoću i prašinu sa vagica kako bi izbjegli greške u vaganju.

NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA:

U prilogu ovog uputstva nalazi se popis svih rezervnih dijelova stroja za sortiranje jaja Mobanette 3.

Popis se sastoji od skice stroja sa rednim brojevima dijelova. Svaki rezervni dio ima svoj Kataloški broj i opis.

Za narudžbu rezervnog dijela treba navesti:

KOLIČINU - KAT.BROJ - OPIS - BROJ STROJA

Primjer:

4 x 1434052, Shaft for machine F - 6922